

**Product Guide**

راهنمای محصول



## PARIN Thin Bed Joint Mortar

### چسب بلوک پرین



## 7 کنترل کیفیت

شرکت پرین بتن متعهد به تضمین کیفیت محصولات تولیدی خود می باشد و در این راستا با استفاده از آخرین تکنولوژی روز اروپا و بکارگیری متخصصین مجرب و آزمایشگاه های مجهز کیفیت محصول را مطابق با آخرین استاندارهای ایران و اروپا تامین می نماید.



کلیه شرایط ایمنی و کمک های اولیه در مورد استفاده از مصالح سیمانی را رعایت نمایید.

مشخصات
سیمان
افزودنی ها
ماسه
رنگ
سایز بسته بندی
صرف آب
ماندگاری ملات (بعد از افزودن آب)
زمان تصحیح
میزان مصرف
دوام
کلاس مقاومتی
مقاومت فشاری ۲۸ روزه
مقاومت خمشی ۲۸ روزه
حداقل مقاومت چسبندگی کششی
ضریب هدایت حرارتی ملات سخت شده

دارنده گواهینامه استاندارد  
ملی سازمان اسناد و

## محصول فردا ، مسئولیت امروز

دارنده گواهینامه فنی مرکز  
تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

### ۱ کاربرد

چسب بلوک پرین یک ملات خشک آماده است که جهت دیوارچینی با بلوکهای پرین طراحی و تولید شده است این ملات به صورت یک لایه نازک ۲ تا ۳ میلیمتری و با استفاده از ماله دندانه داربرروی سطح افقی و قائم اجرا می شود.

### ۲ آماده سازی

بلوک هودار اتوکلاو شده پرین نیاز به آماده سازی خاصی ندارد اما لازم است کلیه سطوح تماس چسب با بلوک بوسیله برس تمیز شوند. در صورتیکه سطح بلوک ها خشک باشد میتوان آن را قبل از استفاده مرطوب نمود.

### ۳ شرایط محیطی

چسب بلوک پرین برای استفاده در هردو شرایط آب و هوایی گرم و خشک و معتدل طراحی شده است. در صورتیکه دمای محیط کمتر از ۰ درجه سانتیگراد باشد استفاده از آب گرم ۳۰ درجه جهت آماده کردن چسب توصیه می شود.

### ۴ مخلوط کردن

چسب پرین در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی ارایه می گردد. میزان آب مورد نیاز برای هر کیسه چسب ، پشت آن درج گردیده است.

ابتدا آب تمیز رابه میزان مشخص شده در یک ظرف پلاستیکی تمیز ریخته و پودر چسب را به آهستگی بدان اضافه نموده و پیوسته هم بزنید . استفاده از مخلوط کن های مکانیکی برای این کارتومیه می شود. پس از اضافه کردن کامل پودر چسب به آب ، مخلوط کردن را به مدت دودیقیقه ادامه دهید . ۰ ۱ دقیقه صبر کنید اکنون چسب قوام یافته و آماده مصرف است . عمر مفید چسب پس از آماده شدن ، حداقل ۲ ساعت است .

### ۵ عمل آوری

در اکثر شرایط آب و هوایی چسب نیاز به عمل آوری خاصی ندارد . در شرایطی مانند تابش نور شدید خورشید یا وزش باد که احتمال خشک شدن سریع باشد ، پاشش آب تومیه می گردد.

### ۶ نحوه نگهداری

کیسه های باز نشده را میتوان در مکانی خشک با فاصله از زمین به مدت ۲ ماه نگهداری کرد . در شرایط کارگاهی کیسه ها بر روی پالت چوبی بالاتراز سطح زمین ، دور از باران ، رطوبت و تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود .



## محصول فردا ، مسئولیت امروز

### چسب بلوک پرین

- سریع
- اقتصادی
- کیفیت ثابت
- کاربرد آسان
- سازگار با محیط زیست
- کاهش پرت حرارتی از بندهای بلوک ها

